

Immeuble 10 rue du docteur Roux - Etat du jardin, 24 juillet 2016



jardin haut



Bouleau mort



Rhododendron de la loge



Hortensias jardin

Les « bancs » du jardin bas



Le contact d'ouverture de la porte du hall 3, photos du 28 juin et 24 juillet



Doit on considérer qu'il est impossible de faire mieux ?

Et dans le cas contraire comment expliquer que ce contact pendouille sans aucune intervention depuis début juin...